MEAB mbH
Märkische Entsorgungsanlagen-Betriebsgesellschaft mbH

MEAB mbH · Tschudistraße 3 · 14476 Potsdam

Geschäftsführung

Tschudistraße 3
14476 Potsdam

Tel.: (033208) 60-112/142
Fax: (033208) 60-235
www.meab.de

AKK Birkenheide e. V.
Geschäftsstelle
Allee der Kosmonauten 28A

12681 Berlin

Ihr Zeichen	Ihre Nachricht vom	Unser Zeichen	Datum
		dm/rmi Tgb.-Nr.: 30 /2017	11.08.2017

Ihr Schreiben vom 08.08.17 – Beschwerden von Mitgliedern

Sehr geehrter Herr Adamski,

Ihr Schreiben vom 08.08.2017 haben wir direkt zum Anlass einer beurteilenden Überprüfung des Betriebes unserer **drei Anlagen** auf dem Standort Schöneiche genommen.

Leider treffen Sie ihre Aussagen sehr pauschal (*..in letzter Zeit..,..von ihrer Deponie..)* so dass die Ursachenermittlung für die Beschwerden ihrer Mitglieder schwieriger und auch zeitlich umfangreicher wurde.

Die Vergangenheit hat auch bewiesen, dass solche Aussagen auf andere Geruchsquellen zurückzuführen waren, wie das Düngen auf den umliegenden Feldern oder die Mastanlagen in Mittenwalde. Immer musste jedoch erst einmal die Deponie dafür herhalten.

Sofort wurde die Umgebung ihres Vereinsgeländes begangen und auf mögliche Geruchswahrnehmungen kontrolliert. Durch unser Personal konnte aktuell kein auf den MEAB-Anlagenbetrieb zurückzuführender Geruch festgestellt werden.

Die auch zuerst übliche Überprüfung der Betriebstagebücher der Anlagen bestätigte einen genehmigungskonformen Betrieb aller Anlagen. Betriebsstörungen, die Ursache der angezeigten Geruchsbelästigung sein könnten, traten im letzten Quartal nicht auf.

...2

Um den verursachenden Anlagenbereich zu lokalisieren haben wir die kürzeste Entfernung zu ihrem Vereinsgelände in Betracht gezogen. Die Deponie-Anlage befindet sich ca. 700 m in west – nordwestlicher Richtung von ihrem Vereinsgelände. Dort wird täglich in der Zeit von 08:00 – 16:00 Uhr Abfall eingelagert. Zurzeit beliefern durchschnittlich 35 Fahrzeuge die Deponie mit Bodenabfall, Bauschuttabfall, Dämmstoffabfall, Gipsabfall oder Verbrennungsschlacke. Diese Abfälle sind nicht geruchsintensiv.

Letztlich ergab die Überprüfung der Wetterbedingungen (Windrichtung und Windstärke) im Zeitraum Juni/Juli/August 2017 mäßige Winde **aus** Süd bis West bzw. Ost bis Nordost. Ihr Vereinsgelände liegt nicht in der vorherrschenden Windrichtung des letzten Quartals.

Ich habe ihnen alle Maßnahmen vorgestellt, die im Unternehmen im Zusammenhang mit Beschwerden über Geruchsbelästigungen angeordnet sind. Im Dialog mit den Anliegern erfolgen diese Kontrollen auch unmittelbar bei einer **direkten Meldung vor-Ort**. Diese persönlichen, zeitnahen Schilderungen von Störungen führten in der Vergangenheit zuverlässig zu beiderseitig zufriedenstellenden Ergebnissen.

Ich wünsche uns, dass das Ergebnis dieser Recherche – keine Geruchsbelästigung auf dem Vereinsgelände Kallinchen durch die MEAB - für jetzt und in Zukunft bestätigt wird. Meine verantwortlichen Mitarbeiter in den Anlagen auf dem Standort Schöneiche sind bemüht, alle Benachrichtigung über Belästigungen von Anliegern, mit Bestimmtheit auf ihren Zusammenhang mit dem Betrieb zu prüfen und mich darüber zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen

Dirk-Uwe Michaelis